

**Państwowe Gospodarstwo
Wodne
Wody Polskie**
Nadzór Wodny Lubań
ul. Dolna 8
59-800 Lubań

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA TERENIE
NADZORU WODNEGO LUBAŃ
NA OBSZARACH POWIATÓW: LUBAŃSKI, LWÓWECKI, ŻAGAŃSKI,
BOLESŁAWIECKI, KARKONOSKI
ZA ROK 2024**

Lubań, maj 2025 rok

Spis treści:

- 1. Podstawa prawna sprawozdania.**
- 2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.**
- 3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- 4. Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- 5. Ilość i rodzaj spraw prowadzonych przez Nadzór Wodny.**
- 6. Pozostałe informacje.**

1. Podstawa prawna sprawozdania.

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 216) przedstawiam Radzie Powiatu (Miasta) roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2024, na terenie powiatów: lubański, lwówecki, żagański, bolesławiecki, karkonoski przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny Lubań.

Do podstawowych zadań Nadzoru Wodnego należy w szczególności:

- a) prowadzenie Biura Obsługi Klienta (BOK) oraz biura podawczego w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- b) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
- c) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zwolnienia od zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych,
- d) załatwianie skarg i wniosków, oraz prowadzenie ich rejestru,
- e) monitorowanie sytuacji na rzekach i ciekach naturalnych oraz informowanie Zarządu Zlewni o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, prowadzenie współpracy z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW,
- f) opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów,
- g) dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych,
- h) współudział w przygotowywaniu planu w zakresie utrzymania wód, urządzeń wodnych, usuwania szkód oraz uzyskiwania wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych,
- i) dokonywanie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych,
- j) utrzymywanie i eksploatacja urządzeń wodnych oraz cieków naturalnych będących własnością Skarbu Państwa - PGW Wody Polskie oraz ich nadzór nad realizacją prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne,
- k) współpraca z jednostkami samorządowymi oraz organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- l) zapewnienie oznakowania, utrzymywania i kontroli szlaków żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych,
- m) współudział w zakresie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków użytkowników obwodów rybackich,
- n) współpraca w akcji powodziowej i szacowaniu szkód powodziowych,
- o) administrowanie obiektami nadzoru wodnego.

2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.

Nadzór Wodny Lubań obejmuje swoim zasięgiem głównie powiat lubański i lwówecki, a także część powiatu karkonoskiego, żagańskiego i bolesławieckiego. Całkowita powierzchnia obszaru objęta zasięgiem NW Lubań wynosi 1 033,87 km².

Na terenie administrowanym przez Nadzór Wodny Lubań długość cieków wynosi 710,95 km, długość wałów przeciwpowodziowych wynosi 16,52 km, obiektów stale piętrzące wodę – 15 szt., w tym 11 jazów, 3 stopnie wodne oraz 1 zapora.



Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.

Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	Powiat	Miasto/ Gmina
Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim	Lubań	lubański	Lubań
			Olszyna
			Świeradów - Zdrój
			Leśna
			Platerówka
			Siekierczyn
		lwówecki	Mirsk
			Gryfów Śląski
			Lubomierz
			Lwówek Śląski
		karkonoski	Szklarska Poręba
		żagański	Żagań
			Małomice
		bolesławiecki	Nowogrodziec
			Osiecznica

3. Zakres prac wykonanych na terenie działania NW Lubań.

L.p.	Gmina	Nazwa zrealizowanego zadania	Opis zadania	Wartość wykonanych prac
1	Olszyna	Utrzymanie cieku Olszówka w m. Olszyna, gm. Olszyna	Utrzymanie odcinka cieku Olszówka celem poniesienia poziomu bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców miejscowości Olszyna	30,9 tys. zł
2	Mirsk	Utrzymanie cieku Giebułtowski Potok w m. Giebułtów, gm. Mirsk	Utrzymanie odcinka cieku Giebułtowski Potok celem poniesienia poziomu bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców miejscowości Giebułtów	37,1 tys. zł
3	Lubomierz	Utrzymanie cieku Oldza w m. Oleszna Podgórska, gm. Lubomierz	Utrzymanie odcinka cieku Oldza celem poniesienia poziomu bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców miejscowości Oleszna Podgórska	15,7 tys. zł
4	Gryfów Śląski	Utrzymanie cieku Wilka w m. Rzęsiny, gm. Gryfów Śląski	Utrzymanie odcinka cieku Wilka celem poniesienia poziomu bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców miejscowości Rzęsiny	9,4 tys. zł

5	Leśna	Utrzymanie cieku Bruśnik w m. Świecie, Leśna, gm. Leśna	Utrzymanie odcinka cieku Bruśnik celem poniesienia poziomu bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców miejscowości Świecie i Leśna	25,8 tys. zł
6	Lubań	Utrzymanie cieku Bród w m. Henryków Lubański, gm. Lubań	Utrzymanie odcinka cieku Bród celem poniesienia poziomu bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców miejscowości Henryków Lubański	37,7 tys. zł
7	Mirsk	Naprawa uszkodzonego stopnia i umocnień brzegowych na rzece Kwisa w km 118+500 przy posesji Orłowice 66F	Naprawa stopnia Krobica, gm. Mirsk na rzece Kwisa w km 118+500	153,0 tys. zł
8	Mirsk	Przywrócenie drożności koryta Krobickiego Potoku w m. Krobica	Utrzymanie odcinkowe cieku Krobicki Potok celem poniesienia poziomu bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców miejscowości Krobica	120,1 tys. zł
9	Leśna	Remont ubezpieczeń brzegowych na rzece Miłoszowski Potok w m. Miłoszów, gm. Leśna	Remont uszkodzonych murów oporowych Miłoszowskiego Potoku w m. Miłoszów	43,0 tys. zł
10	Lwówek Śląski Leśna	Awaryjna naprawa/ odtworzenie fragmentów murów oporowych cieku Iwnica, obręb Niwnice, gm. Lwówek Śląski oraz cieku Miłoszowski Potok, obręb Miłoszów, gm. Leśna	Remont uszkodzonych murów oporowych cieku Iwnica w m. Niwnice oraz cieku Miłoszowski Potok w m. Miłoszów	21,5 tys. zł
11	Mirsk	Przywrócenie drożności koryta cieku Czarniawa w m. Giebułtów	Udrożnienie odcinkowe koryta cieku Czarniawa z nanosu mineralnego, wycinka krzaków	8,6 tys. zł
12	Mirsk	Awaryjne usunięcie wyrwy brzegowej na cieku Czarnotka w m. Gierczyn, gm. Mirsk	Odbudowa skarpy oraz odbudowa muru oporowego cieku Czarnotka w miejscowości Gierczyn	50,4 tys. zł
13	Gryfów Śląski	Awaryjne prace utrzymaniowe na cieku Młyńska Struga zlokalizowanym na działce 339 w m. Krzewie Wielkie	Uporządkowanie cieku Młyńska Struga w km 1+418-2+018 w m. Krzewie Wielkie z zalegających śmieci	10,0 tys. zł
14	Mirsk	Usunięcie drzew rosnących na skarpie cieku Krobicki Potok, działka nr 358/1 obręb Krobica (5 szt.) oraz skarpie rzeki Kwisa, działka nr 93 obręb Orłowice (2 szt.) na terenie Gminy Mirsk	Wycinka drzew na terenie Nadzoru Wodnego Lubań	9,5 tys. zł

15	Lubań	Usunięcie drzewa rosnącego na skarpie cieku Łazek, działka nr 285 obręb Radogoszcz, gm. Lubań	Wycinka drzewa na terenie Nadzoru Wodnego Lubań	1,3 tys. zł
16	Żagań Olszyna Mirsk Gryfów Śląski	Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim z podziałem na części: Część nr 2: Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie Nadzoru Wodnego Lubań	Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Kwisy na długości 8 620 mb na terenie gm. Żagań w m. Trzebów 1000 mb, Rudawica 3300 mb, Dobre Nad Kwisą 250 mb. Na terenie gminy Mirsk w m. Brzezinec 1250mb; 1690 mb. Na terenie gminy Gryfów Śląski w m. Wieża 800 mb; 330 mb. Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Olszówka na długości 1 150 mb na terenie gminy Olszyna w m. Olszyna 1000 mb; 150 mb	59,0 tys. zł
17	Leśna	Zabudowa uszkodzeń w murze oporowym rzeki Grabiszówka m. Grabiszycy Górne, gm. Leśna	Remont uszkodzonego muru oporowego cieku Grabiszówka w m. Grabiszycy Górne	25,0 tys. zł
18	Siekierczyn	Remont muru oporowego na cieku Siekierka w m. Siekierczyn	Remont uszkodzonego muru oporowego cieku Siekierka w m. Siekierczyn	34,0 tys. zł
19	Olszyna	Przywrócenie drożności koryta cieku Olszówka w m. Olszyna	Udrożnienie odcinkowe koryta cieku Olszówka z nanosu mineralnego	27,1 tys. zł
20	Leśna	Awaryjne prace utrzymaniowe na cieku Grabiszówka – dz. nr 275 obręb Grabiszycy Średnie, gm. Leśna	Odbudowa muru oporowego cieku Grabiszówka w miejscowości Grabiszycy Średnie	65,0 tys. zł
21	Żagań Olszyna Mirsk Leśna Lubań Osiecznica Nowogrodzic	Okresowa kontrola stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych w Nadzorze Wodnym Lubań (kontrola roczna)	Okresowa kontrola stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych w Nadzorze Wodnym Lubań (kontrola roczna)	35,5 tys. zł

4. Liczba spraw wpływających i prowadzonych przez Nadzór Wodny.

Podstawa prawna: Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 216)

Kwartał	Zgody wodnoprawne na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 3 (w związku z art. 240 ust. 5 pkt 1)	Ilość spraw wpływających do NW (wnioski, skargi, inne)
I	28	305
II	35	212
III	28	223
IV	29	222
ROCZNIE	130	962

5. Pozostałe informacje.

Np. informacja o wystąpieniu podtopień, wezbrań, zjawisk lodowych czy też suszy na terenie obejmującym Nadzór Wodny.

W 2024 roku w wyniku intensywnych opadów deszczu w miesiącu wrześniu wystąpiły zjawiska wezbraniowe powodując podniesienie poziomu wód w korycie cieków oraz uszkodzeń ubezpieczeń brzegowych na terenie działania Nadzoru Wodnego Lubań. Przeprowadzone przez pracowników Nadzoru Wodnego Lubań inwentaryzacje wód i urządzeń wodnych potwierdziły potrzebę wykonania prac utrzymaniowych cieków na administrowanym terenie.

W 2024 roku w ramach pozyskanych środków finansowych przeprowadzono prace polegające na przywróceniu drożności koryta Krobickiego Potoku – działka nr 358/1 i 357 obręb Krobica, gm. Mirsk odcinkowo na długości 1,65 km w ramach zadania pn. Przywrócenie drożności koryta Krobickiego Potoku w m. Krobica. Wykonano zadania pn. Przywrócenie drożności koryta cieku Czarniawa w miejscowości Giebułtów, Przywrócenie drożności koryta cieku Olszówka w m. Olszyna – polegające na udrożnieniu odcinkowym koryt cieków z nanosu mineralnego oraz wycinka krzaków. Przeprowadzenie uporządkowania cieku Młyńska Struga w km 1+418-2+018 w miejscowości Krzewie Wielkie z zalegających śmieci w ramach zadania pn. Awaryjne prace utrzymaniowe na cieku Młyńska Struga zlokalizowanym na działce 339 w m. Krzewie Wielkie.

W 2024r. wykonano zadanie pn. Awaryjne usunięcie wyrwy brzegowej na cieku Czarnotka w m. Gierczyn, gm. Mirsk – przy posesji Gierczyn nr 64. Wykonano prace na rzece Kwisie w km 118+500 w obrębie stopnia wodnego w miejscowości Krobica w pobliżu posesji Orłowice nr 66F - wykonano naprawę stopnia wodnego oraz naprawę korpusu stopnia.

Wykonano remont uszkodzonych murów oporowych Miłoszowskiego Potoku w miejscowości Miłoszów w ramach zadania pn. Remont ubezpieczeń brzegowych na rzece Miłoszowski Potok w m. Miłoszów, gm. Leśna oraz murów oporowych cieku Iwnica w m. Niwnice oraz cieku Miłoszowski Potok w m. Miłoszów w ramach zadania pn. Awaryjna naprawa/ odtworzenie fragmentów murów oporowych cieku Iwnica, obręb Niwnice, gm. Lwówek Śląski oraz cieku Miłoszowski Potok, obręb Miłoszów, gm. Leśna. Wykonano odbudowę skarpy oraz odbudowę muru oporowego cieku Czarnotka w miejscowości Gierczyn w ramach zadania pn. Awaryjne usunięcie wyrwy brzegowej na cieku Czarnotka w m. Gierczyn, gm. Mirsk;

przeprowadzono remont uszkodzonego muru oporowego cieku Grabiszówka w miejscowości Grabiszycie Górne w ramach zadania pn. Zabudowa uszkodzeń w murze oporowym rzeki Grabiszówka m. Grabiszycie Górne, gm. Leśna; remont uszkodzonego muru oporowego cieku Siekierka w m. Siekierczyn oraz odbudowę muru oporowego cieku Grabiszówka w miejscowości Grabiszycie Średnie w ramach zadania pn. Awaryjne prace utrzymaniowe na cieku Grabiszówka – dz. nr 275 obręb Grabiszycie Średnie, gm. Leśna.

W 2025r., Nadzór Wodny Lubań kontynuując realizację prac polegających na usuwaniu szkód powodziowych powstałych w ubiegłorocznej powodzi w ramach pozyskanych środków finansowych zaplanował realizację zadań pn.:

- Odbudowa muru oporowego na cieku Mrożynka w m. Młqdz - działka nr 449/1 obręb Młqdz, gm. Mirsk przy posesji Młqdz nr 9,
- Udrożnienie i odtworzenie koryta rzeki Kwisa w km 116+850-116+750 w m. Kamień - naprawę uszkodzenia skarpy oraz muru oporowego na rzece Kwisa w km 116+850-116+750 – działka nr 246, 597, 278 obręb Kamień, gm. Mirsk,
- Udrożnienie i odtworzenie cieku Grabiszówka w km 0+000-9+025 w miejscowości Smolnik, gm. Leśna.

Procedura przetargowa na wyłonienie wykonawców ww. prac – w toku.

Ponadto na terenie administrowanym przez Nadzór Wodny Lubań przeprowadzane zostaną prace związane z utrzymaniem wałów przeciwpowodziowych na łącznej długości 16,52 km rzeki Kwisy oraz cieku Olszówka oraz przeprowadzane zostaną okresowe kontrole stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych (kontrola roczna oraz kontrola 5-letnia).

W celu zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego, na bieżąco zlecane są prace polegające na usuwaniu tam bobrowych/ zatorów na administrowanych ciekach.

Dodatkowo, celem podniesienia poziomu zabezpieczenia przeciwpowodziowego w 2025 roku przeprowadzone zostaną prace utrzymaniowe w ramach zadań pn.:

- Utrzymanie cieku R-J w miejscowości Olszyna,
- Utrzymanie cieku Siekierka w miejscowości Lubań i Siekierczyn,
- Utrzymanie odcinkowe rzeki Kwisy w mieście Lubań,
- Utrzymanie cieku Łazek w miejscowości Pisarzowice, Radogoszcz, gm. Lubań,
- Utrzymanie cieku Oldza na dł. 4 550 mb w m. Gryfów Śląski, Miłęcice, gm. Lubomierz,
- Utrzymanie cieku Wilka na dł. 1000 mb w m. Olszyna i m. Jałowiec, gm. Lubań,
- Wycinka drzew na terenie Nadzoru Wodnego Lubań.

Nadzór Wodny Lubań chce podkreślić, że potrzeby wykonania prac na ciekach przez nas administrowanych są stale ujmowane w naszych planach. Ich realizacja uzależniona jest od wysokości przyznanych środków finansowych.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim
Nadzór Wodny Lubań
KIEROWNIK

Aleksandra Czeladka

